

ZERTIFIKAT

Nr. 2021-03398

Herr Kheirullah Altabei

hat am 29.11.2021 an der Erstausbildung zur

PlatformCard - Powered Access International Licence

(auf Grundlage ArbSchG, BetrSichV, DGUV Vorschrift 1, DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.10, DGUV Grundsatz 308-008, DGUV Information 208-019, ISO 18878, ISO 18893 und ISO 16368)

erfolgreich teilgenommen.

Im Rahmen der Ausbildung wurden folgende Punkte behandelt:

- Unfallverhütungsvorschriften
- Hinweise für die Bedienung von Hubarbeitsbühnen
- Hinweise zu den Verkehrswegen
- Die Sicherheitseinrichtungen der Hubarbeitsbühne und deren Bedeutung
- Unfallgefahren beim Betrieb von Hubarbeitsbühnen
- Instandhaltungshinweise für Hubarbeitsbühnen



Armin Rappen
Geschäftsführer der mateco GmbH

Stuttgart, den 30.11.2021

Datum



Ingo Rose
Leiter Gebrauchtgeräte-Center und
Schulungsakademie