

ZERTIFIKAT

Nr. 2015-03449

Herr Klaus Peetz
geboren am 31.03.1964

hat am 11.12.2015 an der Erstausbildung zur

PlatformCard **Powered Access International Licence**

(auf Grundlage ArbSchG, BetrSichV, DGUV Vorschrift 1,
DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.10, DGUV Grundsatz 308-008,
DGUV Information 208-019, ISO 18878, ISO 18893 und ISO 16368)

erfolgreich teilgenommen.

Im Rahmen der Ausbildung wurden folgende Punkte behandelt:

- > Unfallverhütungsvorschriften
- > Hinweise für die Bedienung von Hubarbeitsbühnen
- > Hinweise zu den Verkehrswegen
- > Die Sicherheitseinrichtungen der Hubarbeitsbühne und deren Bedeutung
- > Unfallgefahren beim Betrieb von Hubarbeitsbühnen
- > Instandhaltungshinweise für Hubarbeitsbühnen


Armin Rappen
Geschäftsführer der mateco GmbH

Stuttgart, den 11.12.2015




Josef Molnar
Fachkraft für Arbeitssicherheit

ZERTIFIKAT

Nr. 2015-03450

Herr Werner Truckenbrodt
geboren am 28.05.1975

hat am 11.12.2015 an der Erstausbildung zur

PlatformCard **Powered Access International Licence**

(auf Grundlage ArbSchG, BetrSichV, DGUV Vorschrift 1,
DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.10, DGUV Grundsatz 308-008,
DGUV Information 208-019, ISO 18878, ISO 18893 und ISO 16368)

erfolgreich teilgenommen.

Im Rahmen der Ausbildung wurden folgende Punkte behandelt:

- > Unfallverhütungsvorschriften
- > Hinweise für die Bedienung von Hubarbeitsbühnen
- > Hinweise zu den Verkehrswegen
- > Die Sicherheitseinrichtungen der Hubarbeitsbühne und deren Bedeutung
- > Unfallgefahren beim Betrieb von Hubarbeitsbühnen
- > Instandhaltungshinweise für Hubarbeitsbühnen


Armin Rappen
Geschäftsführer der mateco GmbH

Stuttgart, den 11.12.2015




Josef Molnar
Fachkraft für Arbeitssicherheit

ZERTIFIKAT

Nr. 2015-03451

Herr Michael Martin
geboren am 27.04.1979

hat am 11.12.2015 an der Erstausbildung zur

PlatformCard **Powered Access International Licence**

(auf Grundlage ArbSchG, BetrSichV, DGUV Vorschrift 1,
DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.10, DGUV Grundsatz 308-008,
DGUV Information 208-019, ISO 18878, ISO 18893 und ISO 16368)

erfolgreich teilgenommen.

Im Rahmen der Ausbildung wurden folgende Punkte behandelt:

- > Unfallverhütungsvorschriften
- > Hinweise für die Bedienung von Hubarbeitsbühnen
- > Hinweise zu den Verkehrswegen
- > Die Sicherheitseinrichtungen der Hubarbeitsbühne und deren Bedeutung
- > Unfallgefahren beim Betrieb von Hubarbeitsbühnen
- > Instandhaltungshinweise für Hubarbeitsbühnen


Armin Rappen
Geschäftsführer der mateco GmbH

Stuttgart, den 11.12.2015




Josef Molnar
Fachkraft für Arbeitssicherheit